

## VIDEO Un tramvai a luat foc in apropierea uzinei Ford

Andreea Mitache,



Pompierii au intervenit imediat, iar in doar cateva minute au reusit sa stinga focul. Garnitura de tramvai a fost facuta scrum in urma unui scurt-circuit electric in cabina de comanda.

Din fericire nu se afla nimeni in tramvai in momentul producerii incendiului. Era stationat in apropierea uzinei Ford, chiar la capat de linie „Pompierii au reusit sa stinga focul in doar cateva minute. Deocamdata nu se stie care este valoarea pagubelor”, a spus Florin Cocosila, purtatorul de cuvint din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj.

### VIDEO

Flacarile au mistuit cabina vatmanului si jumatate din vagonul tramvaiului. Incendiul a izbucnit in urma producerii unui scurt-circuit electric in cabina de comanda.

---