

Accident feroviar in Amsterdam: 125 raniti. Peste 10 persoane in stare critica

adevarul,



Peste 120 de persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma coliziunii dintre doua trenuri de navetisti intr-o suburbie din Amsterdam, relateaza Reuters. Initial, presa anuntase doar 60 de raniti.

UPDATE 12.20: Un purtator de cuvânt al Politiei nu exclude faptul ca unul dintre trenuri ar putea sa nu fi oprit la semnal. Dintre raniti, peste 10 sunt in stare critica.

UPDATE 06.50: Numarul ranitilor se ridica la 136, informeaza Reuters.

UPDATE 00.30: Potrivit primelor informatii, n-a fost inregistrat niciun deces, insa 13 persoane au suferit leziuni majore, in timp ce alte 44 au fost grav ranite. Alti 70 de pasageri au suferit rani minore.

Raniti au fost transportati la spital cu ajutorul unui elicopter, a declarat purtatorul de cuvânt al grupului feroviar NS.

La fata locului, au sosit echipaje de politie, pompieri si mai multe ambulante, scrie Reuters.

"Am auzit un zgomot puternic. M-am dus afara si am vazut ca oamenii de pe strada erau panicati", a declarat o femeie pentru postul de televiziune AT5. "Apoi am vazut ce s-a intamplat. Echipajele de salvare au sosit repede la fata locului. Unii oameni aveau contuzii la cap, iar altii schiopatau", a mai spus ea.

UPDATE 23.15: Potrivit postului de stiri olandez AT5, in urma accidentului au fost ranite 120 de persoane.

"Sunt in jur de 60 de raniti, dintre care intre 15 si 20 sunt raniti grav, insa nu pot da cifre mai precise pentru moment", a declarat pentru AFP Ed Kraszewski, purtator de cuvnt al politiei feroviare.

Anterior, un purtator de cuvnt a societatii cailor ferate olandeze declarase pentru agentia de presa ANP in timpul serii ca pasagerii au suferit rani usoare, cum ar fi vanatai.

La ora locala 18:30 (19:30, ora Romaniei) doua trenuri au intrat in coliziune frontala in suburbia de vest a Amsterdamului. "Este vorba de un tren de mare viteza si un tren local", a precizat Babet Verstappen, purtatoare de cuvnt al ProRail, compania care gestioneaza caile ferate olandeze.

Serviciile de salvare se afla la fata locului pentru a trata ranitii, a precizat aceasta, adaugand ca primul tren se indrepta spre Uitgeest (vest) in timp ce al doilea se indrepta catre Nimegue (est), coliziunea avand loc pe un pod intre gara centrala si gara Amsterdam Sloterdijk, in vestul orasului.

Intreg traficul feroviar din vestul orasului, inclusiv cel de la gara centrala catre aeroportul Amsterdam-Schiphol, a fost intrerupt din cauza accidentului.
